



## Webbinarium Oceanabranden



## Presentation

- Jon Pile
- Jobbat i kommunal räddningstjänst sen 1999.
- Jobbat med det mesta från brandman till just nu insatsledare.
- Räddningstjänsten Storgöteborg.
- Restvärdesledare på Brandskyddsföreningens restvärderäddning sen 2019.



## Brandskyddsföreningens Restvärdesräddning

- Restvärdesledarens roll på skadeplatsen.
- Oberoende part som representera alla inblandade i händelsen.
- Korta avbrottskador och med socialt medmänskligt omhändertagande i fokus.
- Minimera de materiella och ekonomiska konsekvenserna vid en olycka.
- Bränder, trafikolyckor, vattenskador, miljöskador, explosionsskador mm.
- Myndigheter, företag och nästan samtliga försäkringsbolag som uppdragsgivare.
- Cirka 90 stycken restvärdesledare spridda över landet.
- Vanligt uppdrag: brand eller vattenskada i lägenhet eller villa.






KI. 10.05



## Larm

- Kl. 10.06 larm till kommunal räddningstjänst.
- Kl. 10.13 får jag "larm".
- Kvitterar mot sos och sen ringer jag upp räddningstjänstens ledningscentral.
- Kort resa fram.
- Rejälbrand eller?
- Stora avspärrningar så svårt att komma fram.
- Räddningspersonalen beskriver explosionen.
- Träffar räddningstjänstens befäl för en första avstämning.
- Tidig kontakt med byggentreprenaden och Lisebergs personal.
- Kontaktar tidigt Göteborgs stads försäkringsbolag Göta Lejon.



RVR  
2024-02-12 10:13:48.122  
Central Id : 19  
Ärendenr : 11231535  
Knuten resurs : RVL-VGÖT 11  
Knuten resurs : YBedömRVR  
Fortsatt restvärde  
Brand i byggnad  
Vattenrutschkana som brinner,  
faller brinnande bråte  
Adress : Mölndalsvägen 24  
Ort : Liseberg  
Kommun : Göteborg  
Område : Göteborg  
Radiogrupp : VGöt RAPS-69  
SOS Op. : [+4660127005](tel:+4660127005)  
Saneringsbehov byggnad? , Ja  
Kontakt för mer info? , IB RSG:  
[+46313358693](tel:+46313358693)

måndag 22:25

RVR  
2024-02-12 22:24:44.541  
Central Id : 19  
Ärendenr : 11231535  
Knuten resurs : RVL-VGÖT 11  
Fortsatt restvärde  
Brand i byggnad



KI. 11.00



KI 17.14





# Oceanabranden 20240212





## Aktiva åtgärder

- Reda ut försäkringsbilden.
- Presentera min roll för de drabbade, byggbolag, Liseberg mm.
- Stötta, informera, dokumentera skadorna. Även för angränsande fastigheter.
- Aktiva åtgärder för att branden inte skulle bli värre: grävmaskiner, aktivera sprinkler.
- Natriumhypoklorit och svavelsyra i källaren.
- Räddade stora värden i källaren genom att använda räddningstjänstens personal för akut restvärdesräddning genom att pumpa vatten.
- Individer från byggbolaget/Liseberg har funnits vid min/räddningsledningens sida "dygnet runt".
- Jobbade aktivt med händelsen fram till räddningstjänstens avslut fredagen den 16 februari kl. 19.00.
- Har varit/är bollplank mot försäkringsbolaget utredare/expert.

## Framgångs faktorer

- Brandgasexplosionen.
- ”Badhus”.
- Bra byggnad.
- Vädret.
- Centralt placerad.
- Kompetent och erfaren räddningspersonal.
- Byggbolaget och Lisebergs personal är experter och finns tills hands.

- Frågor?

- Tack för mig!