



Räddningstjänsten
Östra Götaland

Luntgatan

1. Händelseförlopp
2. Insatsen
3. Orsak
4. Lärdomar



Händelseförlopp

Larm tidig morgon och nära brandstationen.

Efter ca 1,5 tim är alla utrymda och släckning pågår.

Efter ca 4,5 tim är allt släckt.

Bevakning och avslut morgonen efter.

Luntgatan 13, Norrköping
Söndag 3 september 2023


05:55 larm om brand i byggnad, explosion

07:40: Alla utrymda, Släckning pågår, 8 avförda ambulans

08:40: Branden sprider sig inte mer

13:20: Bombskydd på plats

15:00: Pressträff





Personer på balkong

De två personerna i brandlägenheten har tagit sin tillflykt till balkongen.

De tas ut av rökdykare genom brandlägenheten med flykthuva.

Klockan är 6:17.



Snabb brandspridning

Branden sprider sig snabbt från lägenheten till vinden. Men har även i detta skede börjat sprida sig till andra lägenheter på samma plan men även till våningen under.

Klockan är 6:31.





Taktik

Begränsningslinjer

Angreppsvägar

Omfall





Ytterväggen släppt


Vägg i trapphus



Från kök till trapphus



Golvbjälklag i trapphus



Orsak Elspark

Två elsparkcyklar i hallen. Ingen på laddning. Det ena batteriet har tydliga spår av termisk rusning och har exploderat.

Trolig orsak termisk rusning, gasavgång av vätgas och kolväten. Gasexplosion som följt.



Lärdomar

Några lärdomar som har betydelse för insatsen samt efter insatsen.

- Aktiv brandsläckning
- Hitta begränsningslinjer
- Byggnadstekniskt brandskydd sätt ur spel vid explosioner
- Samla boenden och representanter på ett ställe
- Polis bryter dörrar lämnas öppna

Tack

Per Nisser

Per.nisser@rtog.se