

Robert "Hjalle" Hjalmarsson

- MSB sedan 2017
- Materielansvarig för nationella förstärkningsresurser
Översvämning, Skogsbrand och Oljeskadeskydd.
- Rtj. 24 år

Insatser och övningar

- Piteå, augusti 2021
- Husum, september 2021
- Öckerö, april 2022
- Balex Delta, september 2022
- Oskarshamn, september 2022



Oljeskyddsinsats i Piteå

Orsak

- Utsläpp från fartyg
- Diesel/lätt eldningsolja
- Mängd okänd
- Område 300 x 3000 meter
- Det togs upp 1200 liter ren olja
- Man bedömde att utsläppet var 3-10 kubik.

Oljeskyddsinsats på Öckerö

Orsak

- Fartyg bunkrade olja ute till sjöss
- Tjock klibbig olja
- Mängd okänd
- MSB skickade personal och PU-container

Övningar, Balex Delta och Oskarshamn

Resursbaspersonal

- Balex Delta en övning för att stärka multinationellt samarbete. Övningen genomfördes i år i Tyskland utanför Warnemunde.
- MSB skickade 4 st. ur resursbasen för att delta i övningen och samtidigt få se hur andra länder jobbar
- Oskarshamn årlig övning för ca:20 personer ur vår personalpool.



Oljeskyddsinsats i Husum 19-22/9 2021

Orsak

- Utsläpp från Fabrik
- Tjock klibbig eldningsolja. Användes som stödbränsle på sodapannor
- Mängd okänd
- 800 meter strand kontaminerad
- Område flera öar utanför Husum norr om Örnsköldsvik



Utlarmningsflöde Husum

- Söndag den 19/9 kl.19 gick förvarning ut via sms, snart där efter blev jag uppringd av PL
- Kontaktade RL Husum för att bilda mig en uppfattning om vad de behövde.
- Bokade trp. av 4 containrar, PU, Läns, ATV, Strandskyddsduk och 3 båtar.
- Micke S. öppnade för åkeri i Härnösand kl.22
- Containrar lämnade Härnösand kl.22,45 och båtar 45 minuter senare.
- Mellan 01 och 02 var allt pp. I Husum
- Kl.02,38-06,45 satt jag på nattbuss till Arlanda för att flyga till Umeå.
- Micke pp. Kl.8 i Husum och jag kl.10
- Inventerade utsläppet och konstaterade att allt låg på land och påbörjade utbildning av sanerare och byggde saneringsplats.
- Anders U anlände 21/9 kl.8 för att avlösa Micke som sen kom tillbaka och då lämnade jag



Detta skickades ut av MSB

PU-container



- Skyddskläder
- Andningsskydd
- Elverk
- Portabel toalett
- Enklare handverktyg
- Vass och gräsröjare
- Storsäckar
- Hållare för storsäck
- Sopsäckar

Läns-container



- 750 länsa, 200 m
- 500 länsa, 400 m
- 350 länsa, 100 m (på flak)
- Ankarset och övriga tillbehör

Strandskydds-container



- 35 rullar, 75 m längd x 4,5 m bredd (2625m.)
- Kätting
- Förankringsspik
- Utläggingsanordning 2 stycken
- Två stycken ATV med kärra (lastade i särskild container)

ATV-container



- 2 st. 6x ATV med boggiesläp

Båtar



1 aluminiumbåt,
6 m med 2 st. 50 hk motor

2 aluminiumbåtar, 5,2 m
med 1 st. 90 hk motor



Maskincontainer

Dag 2 tog vi upp maskincontainern eftersom vattenståndet steg



- Markleen MS 10 Multi skimmer
- Sala Roll pump med pump för tillsättning av vatten.
- Unisep oljeuppsamlare.
- Sanmit vattenpump 500l/min
- Slangar mm.

Åtgärder och insats

- Strandsanering
- Begränsa spridning

Utmaningar

- Hårt väder
- Känsliga områden

Vår insats

- Inventering och rådgivning
- Instruera och bistå med PU
- Stabsorientering



Saneringsplats/yttre stab



Klädda och redo för att börja sanering



Den mest drabbade ön ca:800meter kontaminerat



Utsanering



När Räddningstjänst är över



Maskincont. Till Härnösand

Tack för mig

robert.hjalmarsson@msb.se

Mobil 010-240 52 45



Myndigheten för
samhällsskydd
och beredskap