




Risker med damm och inträffade händelser


Pierre Wahlqvist

BSL
BRANDSKYDDSLAGET


Dammexplosion



BRANDSKYDDSLAGET



Dammlager



BRANDSKYDDSLAGET

Pastafabrik, Turkiet. 17 februari, 2025



Pastafabrik, Turkiet. 17 februari, 2025

- <https://www.gettyimages.ca/detail/video/the-moment-of-the-explosion-at-a-pasta-factory-in-hendek-news-footage/2172303585>

Pelletsanläggning, Nebraska USA. 31 juli, 2025



BRANDSKYDDSLAGET

Pelletsanläggning, Nebraska USA. 31 juli, 2025

<https://www.youtube.com/watch?v=pVUgD-Z5990>

BRANDSKYDDSLAGET

Spannmålsanläggning, Kazakstan. 28 maj, 2025



<https://www.youtube.com/watch?v=908Ag4oUMLg>

BRANDSKYDDSLAGET

Spannmålsanläggning, Kazakstan. 28 maj, 2025

<https://www.youtube.com/watch?v=908Ag4oUMLg>

Vad händer i Sverige?

Explosion på Ikea i Hultsfred

Anna Sjögren

Publicerad 2025-04-05

[Dela](#) [Spara](#)

Det har exploderat i en silo på en Ikeafabrik i Hultsfred.

Det brinner och det finns risk för fler explosioner.

– Jag kom ut från Willys och då var hela samhället röktäckt, säger en boende till Aftonbladet.

sverigesradio

Nyheter

Poddar & program

Kanaler

Mer 



P4 Gotland

P4 program A-Ö

Tablå

Låtlistor



Förra veckan brann det i en silo på fabriken. Foto: Liv Heidbüchel/Sveriges Radio (arkivbild)

SLITE



Dammexplosion bakom brand på cementfabriken



En silo på IKEAs fabrik i Hultsfred. Foto: Martina Lingefjord

Explosion på IKEAs fabrik i Hultsfred

UPPDATERAD 14 APRIL 2025 PUBLICERAD 13 APRIL 2025

En explosion och påföljande brand inträffade vid IKEAs fabrik i Hultsfred på söndagskvällen. Det är andra gången det inträffar på drygt en vecka. Ikea säger att explosionen skedde utanför en silo, men att spånskivefabriken pausar produktion tills en utredning är färdig.

Anna Sjögren

Publicerad 13 APRIL 2025

[Dela](#) [Spara](#)

Det har exploderat i en silo på en Ikeafabrik i Hultsfred.

Det brinner och det finns risk för fler explosioner.

– Jag kom ut från Willys och då var hela samhället röktäckt, säger en boende till Aftonbladet.


BRANDSKYDDSLAGET

ändrar i Sverige

sverigesradio



P4 Gotland



Förra veckan brann det i en silo på fabriken. Foto: Liv Heidbüchel/Sveriges Radio (arkivbild)

SLITE



Dammexplosion bakom brand på cementfabriken

Arbetsplatsolycka i Nässjö – man vårdas med livshotande skador

UPPDATERAD 31 JANUARI 2024 PUBLICERAD 30 JANUARI 2024

En man har fått livshotande skador efter en arbetsplatsolycka i Nässjö. Enligt polisen ska det handla om en dammexplosion där mannen fått brännskador.

Larmet om olyckan kom in till polisen strax efter klockan 13 under tisdagen. Räddningstjänsten och polis åkte till platsen med anledning av någon typ av dammexplosion.

När räddningstjänsten anlände ska det ha brunnit i en container inne på industriområdet. En person brännskadades och fick föras till sjukhus med ambulans.

Enligt Region Jönköpings län vårdas en person med livshotande skador.

Polisen undersöker säkerhetsrutiner

Under eftermiddagen har polisen dokumenterat olycksplatsen och förhört vittnen. Samtidigt har de undersökt arbetsplatsens säkerhetsrutiner och att säkerhetsutrustning har använts på ett korrekt sätt.

Hur ser det ut när vi är ute i verksamheter?



BRANDSKYD

Hur ser det ut när vi



RÄTT UTRUSTNING? Dammsugare

- Företag som sprutar **aluminium**
- Nytt ventilationssystem med filter etc.
 - Allt är bra i installationen
- Anläggning är i princip tät, lite damm som kommer utanför städas med dammsugare:

Identification plate marking:



II3D Ex tc IIIC T125°C Dc

0°C<Ta<+40°C;

RÄTT UTRUSTNING? Dammsugare

- Företag som sprutar **aluminium**
- Nytt ventilationssystem med filter etc.
 - Allt är bra i installationen
- Anläggning är i princip tät, lite damm som kommer utanför städas med dammsugare:

Identification plate marking:



II3D Ex tc IIIC T125°C Dc
0°C<Ta<+40°C;



The following use of the device is strictly forbidden:

- *Do not pull or carry by the cord, use the power cord as a handle, do not close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run the appliance over the cord. Keep cord away from heated surfaces.*
- *Vacuuming the following materials:*
 1. *Burning materials (embers, hot ashes, lit cigarettes, etc.).*
 2. *Naked flames.*
 3. *Combustible gas.*
 4. *Flammable liquids, aggressive fuels (gasoline, solvents, acids, alkaline solutions, etc.).*
 5. *Explosive dust/substances and/or ones liable to ignite in a spontaneous way (such as magnesium or aluminium dusts, etc.).*

Note: Fraudulent use is not admitted.

RÄTT UTRUSTNING? Packmaskin

- Företag som förpackar matvaror i pulverform
- Flytt till nya lokaler.
 - Allt är bra i aspirationssystem etc.
- Investerat i en ny (dyr) packmaskin med våg:

RÄTT UTRUSTNING? Packmaskin

- Företag som förpackar matvaror i pulverform
- Flytt till nya lokaler.
 - Allt är bra i aspirationssystem etc.
- Investerat i en ny (dyr) packmaskin med våg:

2.3.2 Förväntad användning

Maskinen måste endast användas av kvalificerade operatörer och är byggd för att bearbeta fasta produkter som är "giftfria", "icke-aggressiva" och "icke-brännbara".

Användning av andra produkter än de som överenskommits (om de inte uttryckligen accepteras av tillverkaren som kommer att ge nödvändiga tekniska ändringar av maskinen för att göra den kompatibel med den använda produkten) utesluter tillverkaren från ansvar för eventuella skador på maskinen, på saker och människor.

Vågen får inte användas med produkter som kan orsaka explosionsrisk och i en potentiellt explosiv atmosfär.

Lärdomar

- VEM ÄR ANSVARIG I VERKSAMHETEN?
- STÄDA
- SE TILL ATT UTRUSTNING ÄR TÄT
- SE TILL ATT DOKUMENTATION ENLIGT AFS 2023:10 FINNS OCH ÄR UPPDATERAD
- SE TILL ATT SÄKERHETSFUNKTIONER ÄR TILLGÄNGLIGA
- HA RÄTT UTRUSTNING