


ANTI-KVARISKA ASPEKTER PÅ BRANDSKYDD

Utifrån beställarens behov

Johan Engström
Byggnadsantikvarie
Cert KUL - K



Nya Diakonisshuset – uppfört 1894. Arkitekt Emil Befwe. Ombyggnad 1992.

KULTURVÄRDEN OCH LAGSTIFTNINGEN

Plan- och Bygglagen Kap. 8 §§ 13-17

- Varsamhet gentemot bl.a. kulturhistoriska värden
- Skydd mot förvanskning av kulturhistorisk värden

Kulturmiljölagen Kap. 3

- Enskilda Byggnadsminnen (skydd regleras vanligtvis i skyddsbestämmelser)

Statliga byggnadsminnesförordningen

- Statliga Byggnadsminnen (skydd regleras vanligtvis i skyddsbestämmelser)



Stockholmsstads klassificeringskarta. Tillgänglig på Stadsmuseet.stockholm.se



Bebyggelseregistret - kartsök. Tillgängligt på Raa.se



KULTURHISTORISK VÄRDERING

Värderingen utgör en samlad bedömning av de enskilda interiörernas värde i byggnadsminnet. För samtliga värdekriterier gäller skyddsbestämmelser: skydd mot planförändringar, stomskydd samt skydd av fast inredning. (Fast inredning som är äldre än 1960.)

PBL varsamhet- och skydd mot förvanskning av kulturhistoriska värden är också tillämpliga gällande samtliga värdekriterier.

Rödmarkerade väggavsnitt (av medeltida typ) är extra skyddsvärda pga. ålder och sällsynthet.

- Mycket högt kulturhistoriskt värde
- Högt kulturhistoriskt värde
- Kulturhistoriskt värde
- Värde
- Väggar av medeltida typ (ej slits, håltagning etc.)

Exempel: Kulturhistorisk värderings redovisning.



:2
VÄNING 1TR

KULTURHISTORISK VÄRDEFULL FAST INREDNING

Markeringarna utgör fast inredning samt karaktäristiska stomdelar vilka anses omfattas av skyddsbestämmelser.

Detaljer av trä (blå)

- Dörrfoderlist, Fönsterfoderlist
- Dörrfoderlist, Fönsterfoderlist 1948

- Inredning i form av bröstningspanel, fönster- och dörrsmygpanelning, dörrblad.
- Inredning i form av bröstningspanel, fönster- och dörrsmygpanelning, dörrblad 1948

— Brädgolv

■ Parkettgolv

Detaljer av sten/stuck/mur (röd)


— Stengolv

— Stengolv 1948

— Stentrappor

— Valv, stucklister, stucktak

Exempel: Kulturhistorisk inventering med så kallad Röd/Blå redovisning.



FAST IN

Markering
karaktäri
av skydds


Detaljer


● Dörrfode

○ Dörrfode

— Inredning
och dörrs

— Inredning
och dörrs





Branddetektorer

FAST IN

Markering
karaktäri
av skydds

Detaljer

● Dörrfode

○ Dörrfode

— Inredning
och dörrs


— Inredning
och dörrs

DÖRR I BRANDCELLSGRÄNS



- Respektive dörrblad uppfyller inte exempelvis breddmått.
- Spegelfyllningarna är för tunna för att ha ett godtagbart brandmotstånd.
- Dörrmiljön tillåter ingen plats för exempelvis synlig dörrstängare.

Dörrbladets uppbyggnad




Halvfransk




Helfransk

Dörrbladets uppbyggnad

Kritisk punkt



Halvfransk




Helfransk


Dörrbladets tunnaste del – fyllningskålen – är den svagaste länken.



Exempel på dold dörrstängare –
så kallad free-swing



BRANDDETEKTION OCH UTRYMNING



Brandlarmsdetektorer monterade på egen hållare



Placering av brandlarmsdetektor i komplicerade rumsmiljöer





Exempel på vägledande skyltning av utrymningsväg

BRANDSLÄCKNINGSUTRUSTNING



Brandsläckare och brandfilt

SPRINKLER





Nationalmuseum